



PNZ Tekutý vosk na rezné hrany sa používa na ochranu čelných a rezných strán dreva. Je silne vodoodpudivý pôsobí preventívne proti vyroňovaniu látok obsiahnutých v dreve. Nanesený na rezné plochy predchádza tvorbe jemných trhlin dreva.

Aplikačné údaje

Spracovanie

- Povrch musí byť čistý, suchý a zbavený prachu.
- Teplota pri práci aj schnutí min. 8°C. Vlhkosť dreva nesmie byť vyššia ako 18%. Vzdušná vlhkosť < 60%.
- Na rôznych plochách prípravok účinkuje odlišne, preto sa vždy odporúča vykonať skúšku.
- Nanáša sa ako posledná vrstva a nie je ďalej pretierateľný.
- Doba schnutia je cca 12 až 24 hodín podľa vzdušnej vlhkosti PNZ Tekutý vosk na hrany sa nanáša štetcom, handričkou alebo špongiou na reznú plochu, tak aby vznikol ľahký voskový film. V prípade silne nasiakavého dreva môžete na docielenie optimálnej ochrany aplikovať náter v 2 vrstvách vlhký do vlhkého alebo po zaschnutí prvej vrstvy aplikujte vrstvu druhú.

Technické parametre

Zloženie

Zmes zušľachtených prírodných olejov, prírodné vosky, izoalifáty, bezolovnaté sušidlá, kyselina neodecanová, kobaltová soľ.

Spotreba

cca 100-200 ml/m², to znamená, že 1 liter vystačí na cca 5-10 m², v závislosti od druhu dreva a hrubosti jeho povrchu

Čistenie

Náradie čistiť PNZ Špeciálnym riedidlom alebo syntetickým riedidlom.

Skladovanie

V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Otvorený prípravok vo vhodnej preplniť do menšej nádoby, vzduchotesne uzavrieť aby nevysychal a pokiaľ možno rýchlo spracovať.

Doba spotreby

5 rokov

Balenie

0,25 l, 0,75 l, 2,5 l

Upozornenie

EUH208 Obsahuje kyselinu neodecanovú a kobaltovú soľ. Môže u citlivých osôb spôsobovať alergické reakcie. Pri práci používajte ochranné nitrilové rukavice. Pri brúsiacich prácach používajte ochrannú masku proti jemnému prachu. Počas spracovania zaistite dôkladné odvetranie. EUH210 Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii a na dotaz budú predložené. P101 Ak sa vyskytne nutnosť vyhľadať lekársku radu, predložte obal alebo etiketu s označením prípravku. P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P103 Starostlivo čítajte informácie a pokyny na etikete a dodržiujte ich. P501 Tekuté zvyšky odovzdajte na zberné miesta starých náterov. ASN-Nr: 080111.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.